

# Überwachungsbericht für E-Anlagen<sup>1</sup>

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	172	LRA Berchtesgadener Land	321-8240-7-1
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	172	LRA Berchtesgadener Land	321-8240-7-1
Betreiber	[Name]	Stahlwerk Annahütte Max Aicher GmbH & Co.KG		
Standort	[Bezeichnung]	Werk		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Max- Aicher- Allee 1+2	83404	Ainring - Hammerau
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Anlage zur Umformung von Stahl durch Warmwalzen mit einer Kapazität je Stunde von 20 t oder mehr		
	[4.BlmSchV] <sup>2</sup> , [IE-RL] <sup>2</sup>	Nr. 3.6.1.1(E)		Anhang I Nr. 2.3.a)

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	12
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	13.03.2024	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]	X		
	Schwerpunkte [X]			
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X		
	Anforderungsliste [X]	X		
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Lärm: Nach dem Messbericht des IB TÜV SÜD Industrie Service GmbH v. 13.02.2023 (Abnahmemessung des Bescheids v. 08.11.2021) wird der nachts zul. Immissionsrichtwertanteil am Immissionsort 5 bei	Die Ursachen wurden lt. Betreiber geklärt und eine zusätzliche Schallschutzmaßnahme verwirklicht. Der messtechnische Nachweis in Form der Wiederholung der Abnahmemessung steht	ab sofort	Betreiber Sanierungsmaßnahmen am Tosbecken und an der Toranlage Westseite Kühlbett-halle. Nachmessung 24.06.2024	27.06.2024

Lärm: Nach dem Messbericht des IB TÜV SÜD Industrie Service GmbH v. 13.02.2023 (Abnahmemessung des Bescheids v. 08.11.2021) wird der nachts zul. Immissionsrichtwertanteil am Immissionsort 5 bei	Die Ursachen wurden lt. Betreiber geklärt und eine zusätzliche Schallschutzmaßnahme verwirklicht. Der messtechnische Nachweis in Form der Wiederholung der Abnahmemessung steht	ab sofort	Betreiber Sanierungsmaßnahmen am Tosbecken und an der Toranlage Westseite Kühlbett-halle. Nachmessung 24.06.2024	27.06.2024
--	--	-----------	---	------------

Produktion von gerippten Stahl mit einem Durchmesser von 75 mm geringfügig überschritten.	noch aus – die Messungen sollen voraussichtlich in KW 13 stattfinden. Bis zum Nachweis ist die Produktion von gerippten Stahl mit einem Durchmesser von 75 mm (abgesehen am Messtermin) nicht zulässig.		Überprüfung Messbericht durch AB 321 LRA v.a. können danach an sämtlichen maßgeblichen Immissionsorten die zulässigen Pegel tags und nachts eingehalten werden.	
Die Stahlseile für die Ablaufbleche im Bereich der Abräumanlage Richtung Restlängenmulde zur Vermeidung von Impulsschlägen waren zum Zeitpunkt der Überwachung ausgebaut (Bescheid v. 04.06.2018 – Ziff. IV.2.8).	Die Stahlseile sind unverzüglich wieder dauerhaft zu installieren. Der Einbau ist entsprechend nachzuweisen (bspw. mittels aussagekräftiger Bilder) sowie die dauerhafte Installation der Stahlseile sicherzustellen und darzustellen, wie diese dauerhafte Installation vom Betreiber nachweisbar sichergestellt wird.	ab sofort	Betreiber am 19.06.2024 durch Arbeitsanweisung 19.06.2024 Überprüfung LRA AB 321 durch Fotos	18.06.2024

<sup>1</sup>Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

<sup>2</sup>Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL